OB-008-Ölbeize

Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaits paletē	640	96
	VPE	**1 l**	**5 l**
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	01	05
	Preces Nr.		
	2787	■	
	2788	■	
	2789	■	
	2790	■	
	2791	■	
	2792	■	
	2793	■	
	2794	■	■

Izmantošanas jomas



- Koksne iekštelpās
- [AW_HB_45]
- Koka grīdas un kāpnes
- Mēbeļu un interjera dizains
- [AW_HB_46]
- [AW_HB_120]
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības

- [EG_HB_53]
- Ilgs atvērts laiks nesaraujamai apstrādei (lielās platībās)
- [EG_HB_51]
- Balstās uz atjaunojamām izejvielām (linsēklu eļļu un dabīgiem sveķiem)
- [EG_HB_125]

Sertifikāti

- **Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden**

Iespējamie sistēmas produkti

- **HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)**
- **HSO-118-High-Solid-Öl [eco] (7708)**

Sagatavošanās darbam

Prasības attiecībā uz pamatni
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.
Koksnes mitrums: 8 - 12%

Sagatavošana
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.
Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.
Kosnes slīpēšanu veikt ar P 80 - 150.
Jo rupjākā ir koksnes slīpēšana, jo intensīvāka krāsu shēma ir pigmentu krāsošanas variantos.

Apstrāde

Apstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +18 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.
Uzklāšana ar veltnīti, otu, lāpstiņu, padu
Noņemiet lieko materiālu ar nešķeltu kokvilnas drānu katrā darba procesā apt. pēc 20 - 30 minūtēm.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi

Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
Nodrošiniet labu ventilāciju.
Pašaizdegšanās bīstamība (DGUV informācija 209-046)
Aizliegts apstrādāt ar NC saturošām lakām vai krāsvielām tajā pašā darba vietā, savākt un utilizēt netīrus audumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbus) ugunsizturīgos atkritumu konteineros.

Žūšana
Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

Norādījumi

[H_HB_20]

Darba instrumenti/tīrīšana

Tīrīt instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar atšķaidījumu V 101.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi	Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā, ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.