



WP Sulfatex rapid

- WP Sulfatex rapid -

- Sulfatexspachtel schnell -



Värvitoon	Saadavus	
	Tarnitavad pakendid	42
	Pakendi kaal	25 kg
	Pakendi tüüp	PE-kott
	Pakendi kood	25
	Artikli number	
	0429	■

Kulu

Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.



Kasutusala



- Keldri hilisem hüdroisoleerimine seestpoolt.
- Sokli hilisem hüdroisoleerimine.
- Maapinnaga kokkupuutuvate ehitise osade kaitse tagaküljelt mõjuva niiskuse eest.
- Mahutite hüdroisoleerimine seestpoolt mõjuva surveise vee puhul.
- [AW_M_142]
- Vuugi- ja pinnapahtel
- Tihendusribade loomine
- Soolakoormusega aluspinnad.

Omadused

- Kihipaksus ühekihiliselt kuni 50 mm
- Väga vastupidav sulfaatidele ja madala leelisesisaldusega (SR/NA).
- Kiiresti kõvenev
- Surveveekindel
- [EG_M_137]

Sertifikaat

➤ **AbP P-5250/931/11 Mineralische Dichtungsschlämme, MPA BS**



Võimalikud süsteemitooted

- Kiesol (1810)
- Kiesol MB (3008)
- MB 2K (3014)
- WP DS Levell (0426)
- SP Prep (0400)
- [remmers_pmbcs_0429]

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

■ Ettevalmistamine

Eemaldage vanad krohvivid või värvikihid vähemalt 80 cm kahjustatud piirkonnast kõrgemalt.

Põranda ja seina ühenduskohas puhastage põrand u 20 cm laiuselt.

Murdke nurgad ja servad.

Teostage ühenduskohad nõgusalt.

Tihendage toruläbiviigud ümberringi nõgusalt.


Kruntimine Väljas:

Mineraalsed aluspinnad Kiesol/Kiesol MB-ga kruntida.

Kruntimine Sees:

Mineraalsed aluspinnad kruntige Kiesoliga (1:1 vees).

Ettevalmistamine



■ Segamine


Valage vesi puhtasse anumasse ja lisage sinna kuivsegu.

Segage vesi ka kuivsegu segumikseriga u 3 minuti jooksul homogeenseks massiks.

Ooteaeg enne pinnalekandmist u 2 minutit.

Segage veelkord ja vajadusel lisage vett.

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C.

Madalad temperatuurid pikendavad, kõrged temperatuurid lühendavad töötlemis- ja tardumisaega.

[VA1_M_505]

Kandke toode pahteldavalt värskesse nakkesilda.

Järgmine kiht kantakse pinnale kohe, kui eelmist enam ei kahjustata.

[AW_M_163]

Kandke materjal kohe peale kokkusegamist kogu ulatuses pinnale.

Pindade hüdroisoleerimine

Niiske põranda korral kahe kihina.

Survelise veekoormuse korral kolme kihina.

Järgmine kiht kantakse pinnale kohe, kui eelmist enam ei kahjustata.

[VA1_M_527]

Materjal kantakse ettevalmistatud aluspinnale kahes kihis.

Järgmine kiht kantakse pinnale kohe, kui eelmist enam ei kahjustata.

Kaitse tagaküljelt imbuva niiskuse eest

Kandke ettevalmistatud aluspinnale üks koht materjali.



[AW_M_164]

[VA1_M_512]

Järgmine kiht kantakse pinnale kohe, kui eelmist enam ei kahjustata.

Töötlemisjuhised

Tahkunud mörti ei tohi ei värsket mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

[VA2_M_565]

Kaitske värsket mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

Remontimisel kõrvaldage eelnevalt niiskuseallikad.

[VA2_M_502]

Juhised

Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

Kõrvalekalded kehtivatest regulatsioonidest lepitakse kokku eraldi. Arvestage Saksa Ehituskeemia 1. väljaande, seisuga 2002. a mai, „Ehitiste mineraalsete tihendusvõõpadega hüdroisoleerimise projekteerimine ja teostamine” juhistega. Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

Looge alati proovipind!


Töövahendid/puhastamine

Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.



Ladustamine/säilivusaeg

Kuivas, avamata pakendites, 9 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.