



Clean SL

- Schmutzlöser -

Povrchovo aktívny roztok na odstraňovanie nečistôt, špiny, prachu, oleja a mastnoty.

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	84
Balenie	5 kg
Druh balenia	plastový kanister
Kód obalu	05
Číslo výrobku	
0671	■

Spotreba

Cca 0,01 - 0,05 l/m² v závislosti od znečistenia

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



Oblasti použitia

- Odstraňovanie nečistôt, chrást, prachu, oleja a masných usadenín.
- Minerálne podklady.
- Podlahy a steny



Vlastnosti výrobku

- Vysoká čistiaca schopnosť.
- Mimoriadne výdatný koncentrát
- Znížená penivosť
- Ručné a strojové spracovanie
- Biologicky odbúrateľný



Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	1,00 kg/l
[pk_anl_tensidgehalt]	Cca 10 %
Hodnota pH (20 °C)	Cca 11,5
Výzor	Číry roztok

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Systémové produkty


- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)

Prípravné práce

- Príprava podkladu
Hrubé znečistenie odstrániť mechanicky.
Podklad pred čistením navlhčiť.
V závislosti od intenzity znečistenia zriedte roztok v pomere 1:5 - 1:20.
Na určenie účinnosti čistenia sa vytvorí skúšobná plocha.

Spracovanie

Roztok nariadený podľa odhadnutého znečistenia naniesť vhodným nástrojom.
Materiál zapracujte pomocou kefy alebo kartáča.
pri spracovaní vysokotlakovým čističom použiť cca 0,5% roztok do nádrčky.
Dôkladne opláchnuť.
Čistiaci prostriedok musí byť bezozvyšku odstránený
Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.





Upozornenie pri spracovaní	Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť. Závazné predpisy sa musia dodržať.
Upozornenie	Zvyšky čističa môžu ovplyvniť následé možnosti impregnácie. Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy. Vždy vytvorte testovacie plochy!
Pracovné náradie, čistenie	Kartáč, kefa, vysokotlakový čistič, parný čistič Pracovné nástroje ihneď po použití vyčistite vodou. Remmers náradie ➤ Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)
Skladovanie	V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.
Bezpečnosť	Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.
Osobné ochranné pomôcky	Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.
Upozornenie na likvidáciu odpadu	Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.
Predpis (EG) Nr. 648/2004 o čistiaciach prostriedkoch	5 - 15 % neiónových povrchovo aktívnych látok; < 5 % EDTA a jej soli, alifatické uhľovodíky, butylidiglykol, butylglykol

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné získať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.