



## ZM HF [basic]

- ZM HF -

- Haftfest -

Saadavus			
Tarnitatavad pakendid	360	126	50
<b>Pakendi kaal</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>
Pakendi tüüp	kanister W	kanister W	kanister W
Pakendi kood	01	05	10
<b>Artikli number</b>			
0220	■	■	■

### Kulu

Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.



### Kasutusala



- [AB\_MV\_1]
- [AB\_MV\_2]
- [AB\_MV\_3]

### Omadused



- [EG\_MV\_1]
- [EG\_GR\_58]
- [EG\_GR\_59]
- [EG\_MV\_2]

### Võimalikud süsteemitooted


- [\[restauriermoertel\\_0220\]](#)
- [\[fugenmoertel\\_0220\]](#)
- [\[mineralische\\_dichtungsschlaemmen\\_0220\]](#)
- [\[mineralische\\_putze\\_0220\]](#)

### Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**  
Aluspind peab olema puhas, kandevõimeline ja vaba õlist, rasvast ja vabanemisainetest. Aluspinnad tohivad olla mattniisked, aga ei tohi alla niiskuskihiga.



## Töötlemine



### ■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +25 °C.

[VB\_MV\_2]

[VA1\_MV\_1]

[VA1\_MV\_2]

[VA1\_MV\_3]

### Nakkekrunt

[VA1\_MV\_2]

[VA1\_MV\_5]

[VA1\_MV\_6]

## Töötlemisjuhised

[VB\_MV\_1]

Vältida liigset materjali pealispinnal.

Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

## Juhised

Looge alati proovipind!

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.


## Töövahendid/puhastamine

Töövahendid ja määratud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.



## Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



## Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

## Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.