



## Induline Mix & Go

Võõpamismaterjalide loomiseks pritsimismaterjalidest Induline Mix & Go võõpamislisandiga

tüüp / nimetus	Saadavus	
	Tarnitavad pakendid	672
	<b>Pakendi kaal</b>	<b>6 x 75 ml</b>
	Pakendi tüüp	<b>Variant I</b> Eimer W
	Pakendi kood	01
	<b>Artikli number</b>	
Induline Mix & Go	1827	■
<b>Variant I</b> (art nr 182701): 750 ml tühi nõu koos 2 pudeliga (loodava võõpamismaterjaliga täitmiseks): 75 ml pudel koos Induline Mix & Go võõpamislisandiga 100 ml tühi pudel krundiga täitmiseks		

**Kulu** Umbes 80 ml/m<sup>2</sup> tööetapi kohta



### Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes
- Mitmemõõtmelised puitdetailid, nt aknad ja uksed
- Puitelementide transpordil ja montaažil tekkivate värvikahjustuste parandamine
- Ilmastikumõjude käes kahjustunud pindade renoveerimine
- Professionaalstele kasutajatele
- Ei ole ühilduv: Induline DW-601 (3920), Induline DW-692 (3056) ja Induline NW-740/05 (7920)

### Omadused



- Ülipaindlik: Läikeastme ja värvitooni valmistamine individuaalsete võõpamismaterjalide pritsimismaterjalidest
- Lihtne töödelda
- Vähese lõhnaga
- Hea voolavusega.
- Vastupidav (vastavalt direktiivile HO.03)
- Ilmastiku- ja niiskuskindel
- Kõrge elastsusega

### Võimalikud süsteemitooted

- [Induline LW-720 \(3996\)](#)
- [Induline DW-691 \(3070\)](#)
- [Induline LW-790 \(7960\)](#)
- [Induline LW-700 \(3400\)](#)



- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)
- [Induline DW-625 \(1764\)](#)
- [Induline LW-715E \(1798\)](#)
- [Induline LW-725 \(3941\)](#)

## Töö ettevalmistamine

### ■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.

Mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus 11–15%

### ■ Ettevalmistamine

Enne lõplikku katmist teha vahelihv: P 220 - 240, eemaldage lihvimistolm.

Lugege BFS infolehte nr.18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

## Ettevalmistamine



### ■ Segamine

Võtke mõlemad plastpudelid, lisage Induline Mix & Go Streichadditiv tühja nõusse. Täitke soovitud värvikvaliteediga kuni umbes 2 cm kauguseni kaanerõnga alla.

Lisage sobiv veepõhine krunt selleks ettenähtud pudelikesse.

Homogeniseerige puitvarda või spaatliga.

Märgistage anum.

## Töötlemine



### ■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni max +25 °C.

[VA\_IDL\_4]

[VA\_IDL\_5]

[VA\_IDL\_6]

Materjal korralikult läbi segada.

Pintsli või rulliga.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

## Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Töötlemise/kuivamise ajal kaitsta pindu vihma, tuule, päikesekiirguse ja vette kastmise eest.

Kleepige kõik mittetöödeldavad pinnad sobiva kleeplindiga (nt tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251) kinni

Tuleb jälgida ilma üleminekuteta töötlemist.

Kleeplintide kasutamisel tuleb need umbes 30 minuti pärast ettevaatlikult aluspinnalt eemaldada.

Värv kantakse lühikarvalise rulliga (end õigustanud on Storch art nr 148918) ühtlaselt ribahaaval aknanurgast kuni aknanurgani või teistel detailidel paanidena peale.

Palun kavandage tööd selliselt, et kogu töötlemisprotsessi saab lõpetada 5 minuti jooksul.

### ■ Kuivamine

Tolmukuiv: umbes 1 tunni pärast

Ettevaatlik kasutuskõlblikkus: umbes 46 tunni pärast

Täielik läbikõvenemine: umbes 48 tunni pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures. Madalamad temperatuurid, kõrge õhuniiskus või maksimum kihi paksused võivad kuivamisega pikendada.



#### Töövahendid/puhastamine

Akrüülpintsel, mikrokiud-värvirull



Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga. Utiliseerige puhastusjääd nõuetekohaselt.

#### Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



#### Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

#### Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejääd tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.