



Arte Mundit

Bezrozpúšťadlová, filmotvorná peelingová pasta na odstraňovanie prachu, sadzí a iných nečistôt bez použitia vody

Popis	Dostupnosť						
	Počet kusov na palete						
	22						
	Balenie	0,2 kg	ca. 0,25 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
		nádoba na vzorky	nádoba na vzorky	plechový obal	plechový obal + 1,01 kg aditívum	plechový obal + 2,86 kg aditívum	plechový obal + 3,84 kg aditívum
	Druh balenia						
	Kód obalu	83	81	16	16	18	19
	Číslo výrobku						
Typ 1: Reine Naturlatexdispersion	222020	■		■			
Typ 2: Naturlatexdispersion + Additiv	222023		■		■		
Typ 3: Naturlatexdispersion + Additiv	222025		■			■	
Typ 5: Naturlatexdispersion + Additiv	222028		■				■

Spotreba

Cca 1,0 kg/m² pri rovnom povrchu
Cca 1,0 - 3,0 kg/m² pri silne štruktúrovanom povrchu
Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



Oblasti použitia



- Citlivé a vysokokvalitné interiéry
- Povrchové znečistenie šuku, prírodného kameňa, mramoru, betónu, tehál, omietok, sadrových plastík, lešteného dreva a syntetických stavebných materiálov
- Typ 1
Fyzikálne čistenie ľahko priľnavých nečistôt
- Typ 2
Špeciálny čistiaci prostriedok na mramor
- Typ 3
Fyzikálne a chemické čistenie pri bežnom znečistení
- Typ 5
Najmä na čistenie zvyškov po požari
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku

- Čistí samočinne s hĺbkovým účinkom
- Vytvára film a viaže nečistoty
- Čistenie bez prachu bez dodatočného pridania vody
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- S komplexotvornou prísadou, prispôsobiteľnou podkladu a znečisteniu

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	Zložka A: 0,94 g/ml Zložka B: 1,05 - 1,20 g/ml v závislosti od typu
Hodnota pH (20 °C)	Zložka A: cca 10,0 v závislosti od typu Zložka B: 10,0 - 11,0 v závislosti od typu

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- [Zusätzliche technische Informationen](#)

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Podklad, ktorý sa má čistiť musí byť suchý a zbavený prachu a voľných usadenín.



- **Príprava podkladu**
Podklad dôkladne vyčistiť vhodným nástrojom
Na určenie účinnosti čistenia sa vytvorí skúšobná plocha.
Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

Spracovanie



Len pre profesionálne použitie!

- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Materiál dobre premiešajte vhodným náradím.
V prípade potreby zložku B dôkladne premiešajte.
Naneste na celý povrch podkladu pomocou vhodného náradia.
Materiál nanášajte po celom povrchu ručne alebo Airless striekaním.
Kontúry a fazety sa dôkladne vyplnia materiálom.
Po 24 hodinách a úplnom zaschnutí odstráňte fóliu tak, že ju stiahnete čo najviac rovnomerným ťahom.
Vyčistené povrchy môžete znovu vyčistiť vlhkou hubkou alebo stredne tvrdou kefou (nylonové štetiny).
Použite čo najmenej vody.

Upozornenie pri spracovaní

Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

Upozornenie

Uvedené pomery miešania sa musia starostlivo dodržiavať.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.
Vždy vytvorte testovacie plochy!
Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.

Pracovné náradie, čistenie



Štetec, valček z jahňacej kože, špachtľa a hladidlo
Airless striekacie prístroje
Odporúčajú sa nástroje z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu
Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

Remmers náradie

- [Epoxy-Rolle \(5045\)](#)
- [Nylon-Rolle Standard \(5066\)](#)

Skladovanie



V neotvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom trvanlivosť min. 12 mesiacov (zložka A) alebo min. 24 mesiacov (zložka B).

Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri nanášaní striekaním používajte dýchací filter P2, ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovné oblečenie.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

V prípade kontaminácie materiál po použití zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.