



Arte Mundit® Eco

Pâte de nettoyage pelable et filmogène sans solvants pour l'enlèvement à fond sec de la poussière, de la suie et d'autres salissures

| Disponibilité | |
|----------------------------------|--------------|
| Nombre/palette | 22 |
| Unités de conditionnement | 15 kg |
| Type de conditionnement | Seau métal |
| Clé de fermeture | 15 |
| Art. n° | |
| 222030 | ■ |

Consommation

env. 1,0 kg/m² à une surface plate
env. 1,0 – 3,0 kg/m² à une surface sculptée
Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



Domaines d'application



- Applications sensibles de haute qualité à l'intérieur et à l'extérieur
- Salissures superficielles sur stuc, pierre, marbre, béton, brique, crépi, bois poli et matériaux synthétiques
- Spécialement pour le nettoyage des résidus d'un incendie

Propriétés

- Nettoyage automatique avec effet de profondeur
- Filmogène et lie les salissures
- Nettoyage sans poussière et sans eau (nettoyage à sec)
- Sans solvant
- Ne contient pas d'EDTA, ni de sels inorganiques, ni d'ingrédients surface-actifs ou de solvants organiques.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Teinte | liquide pâteux, jaune |
| Teneur en matières solides M.-% | 57-60% |
| Densité (20°C) | 0,94 g/ml |
| Odeur | faiblement organique (contient une quantité minime d'ammoniac: < 0,005%) |
| Valeur pH (20°C) | 9,0 (10 % dans l'eau) |

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Préparation du travail

■ Exigences du support

Le support à traiter doit être sec, exempt de poussière et de tous les résidus.

■ Traitement préliminaire

Nettoyer le support avec les outils appropriés.

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les éléments de construction et matières ne devant pas entrer en contact avec le produit.

Prévoir une zone d'essai pour évaluer l'effet de nettoyage.

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C

Mélanger Arte Mundit avec les outils appropriés.

Appliquer avec un outil approprié sur toute la surface.

Appliquer le produit avec les outils appropriés (p.ex avec une brosse ou avec un appareil Airless) sur tout le support.

Bien remplir les incisions, entailles et contours.

L'enlèvement se fait généralement environ 24 heures après l'application. Ne tardez pas trop longtemps ; puisque le film perd peu à peu son élasticité, il est toujours plus difficile de l'enlever.

Après l'enlèvement du film, la surface doit être nettoyée tout de suite à l'aide d'une éponge humide.

Utiliser aussi peu d'eau que possible.

Applications

Protéger le support nettoyé contre les intempéries lors de la mise en oeuvre à l'extérieur. Pour une mise en oeuvre mécanique, merci de consulter d'abord notre service technique.

Remarques

Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.


Outils / nettoyage



Brosse, couteau à mastic, taloche, matériel de pulvérisation Airless. Nous conseillons d'employer des outils en acier inoxydable ou des outils synthétiques.

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau additionnée de liquide nettoyant.

Stockage / Conservation



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Equipements de protection personnelle

Pour la mise en oeuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Éliminer les matières contaminées après usage conformément à la réglementation en vigueur.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.