



OB-008-Ölbeize

Lahustipõhine väga pika avatud ajaga linaõlipeits.



Värvitoon	Saadavus		
	Tarnitatavad pakendid	640	96
	Pakendi kaal	1 l	5 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	01	05
	Artikli number		
värvitu	2787	■	
intensiivne valge (RC-995)	2788	■	
pähklipuu (RC-660)	2789	■	
hele tamm (RC-365)	2790	■	
tiik (RC-545)	2791	■	
eebenipuu (RC-790)	2792	■	
hõbehall (RC-970)	2793	■	
Erivärvitoonid	2794	■	■

Kulu 40 - 80 ml/m²



Kulu on suurel määral puidu imamisvõimest ja lõpplihvist.

Eemaldage materjali ülejääk mitternarmendava puuvillase lapiga igas tööetapis umbes 20 - 30 minuti pärast.

Kasutusala



- Puidule sisetingsimustes
- Eriti okaspuidule ja suurepoorilisele puidule (nt tamm)
- Puitpõrandad ja-trepid
- Mööbel & siseehitus
- Kasutamiseks õli-, vaha- ja aküüdvaigupõhiste puidupinnakatete all
- Üksi: impregneerimis-/värviõli vähekoormatud pindadel
- Professionaalstele kasutajatele



Omadused



- Omavahel segatavad, kasutusvalmis põhivärvitoonid
- Pikk lahtine aeg üleminekuvabaks töötlemiseks (suurtel pindadel)
- Intensiivne värving
- Põhineb taastuvatel toorainetel (linaseemneõli ja looduslik vaik)
- Koobalti- ja MEKO-vaba

Toote andmed

Väljavoolu aeg s ISO Cup 3-s	umbes . 45
Sideaine	Linaõli / looduslik vaik
Tihedus (20 °C)	umbes . 0,82 g/m ³

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

- [Lubatud kasutada parkettide ja puitpõrandate pinnakattesüsteemina](#)

Võimalikud süsteemitooted

- [HWS-112-Hartwachs-Siegel \(1826\)](#)
- [HSO-118-High-Solid-Öl ^{lecol} \(7708\)](#)

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Aluspind peab olema puhas, tolmu- ja rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.
Puidu niiskus: 8–12%
- **Ettevalmistamine**
Eemaldage jääkideta mustus, rasv ja lahtised kattekihid.
Rasvased ja vaigused puitpinnad/aluspinnad pesta eelnevalt WV-891 või V-890-ga.
Teostage puidulihv P 80 - 150.
Mida suurem on puidulihvimine, seda intensiivsem on pigmenteerunud variantide värvimine.

Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +18 °C kuni maks. +25 °C.

Materjal korralikult läbi segada.
Rullimine, võõpamine, pahteldamine, määrimine
Eemaldage liigne materjal puuvillakangaga iga töökäigu korral 20-30 minuti järel.
Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



- **Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.**
Tagada hea ventilatsioon.
Ise süttimise oht (DGUV Informatsioon 209-046)
Ei tohi kasutada samal töökohal, kus kasutatakse nitrotselluloosi sisaldavaid lakke või peitse, koguge määratud tekstiilid (nt puhastuslapid, tööriided, tolmu- ja niiskustõõnõud) tulekindlasse mahutisse ja utiliseerige tulekindlalt (vee all).
- **Kuivamine**
Tolmu- ja niiskustõõnõud: umbes 4 tunni pärast
Ületöödeldav pihustusmeetodil: umbes 6 tunni pärast
Ületöödeldav rullmeetodil: umbes 14 tunni pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.



Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

■ **Lahjendamine**

Vajadusel max 2 % lahjendamine V 101.

Värvitu OB-008-ölepeits on baasmaterjaliks lahjendamiseks ja värvitooni intensiivsuse muutmiseks või nõrgendamiseks.

Juhised

Nõutava tasandamise tõttu on värvitooni intensiivsusele seatud piirangud (nt väga tugevad värvitoonid ja valge). Maksimaalse värvintensiivsuse saavutamiseks saab pinnakattevahendile lisada max. 5% seda toodet.

Töövahendid/puhastamine




Suurte pindade pintsel, lühikarvaline (3-5 mm) veluur. või mohäärull, valge mitteabrsiivse padjaga ühekettaline masin, gaasriie/mittenarmendav puuvillane lapp, roostevabast terasest / vedrupahtlilabidas

Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist vahendiga Verdünnung V 101. Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejääd tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.