



## SL Fill Q3

Jemná protiplesňová stierka

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 30
	<b>Balenie 20 kg</b>
	Druh balenia PE-vreće
	Kód obalu 20
	<b>Číslo výrobku</b>
	2997 ■

### Spotreba

Cca 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm hrúbky vrstvy



Minimálne 5 mm ako armovaná a tenkovrstvová omietka

### Oblasti použitia



- Vyhladenie protiplesňových sanačných systémov
- Zhotovenie jemných súvislých plôch pod náter
- Stupeň kvality povrchu Q1-Q3

### Vlastnosti výrobku

- Difúzne otvorený a kapilárne aktívny
- Necitlivý na vlhkosť
- Dobrá vyhladzovacia vlastnosť a príľnavosť
- Nestekavý
- Použiteľný bez penetrácie na všetky nasiakavé podklady

### Informácie o výrobku

Hrúbka vrstvy	Jedna vrstva do 3 mm
Sypná hmotnosť	Cca 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Trieda pevnosti v tlaku	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
W <sub>80</sub>	0,017 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
W <sub>sat</sub>	0,52 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
Tepelná vodivosť λ dry	0,48 W/(m•K)
Zámesová voda	Cca 6,0-6,3 l / 20 kg
Kapilárna absorpcia vody w24	13,32 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Difúzia vodných pár	μ < 14
Reakcia na oheň	Trieda 1
Veľkosť zrna	0,5 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

### Systémové produkty


- **Tex 4/100 (3880)**
- **Color SL (0237)**

### Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**  
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- **Príprava podkladu**  
Savé omietkové podklady vopred navlhčíte.




### Príprava zmesi



#### ■ Miešanie

Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.  
Pomocou miešadla miešať intenzívne cca 3 minúty, až bude zmes homogénna

### Spracovanie



#### ■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.  
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú dobu spracovania a tuhnutia.

#### ■ Čas spracovania (+20 °C)

Cca 60 minút

#### Kontaktná vrstva

Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

#### Armovacia vrstva

Materiál nanášajte zubovou stierkou tak, aby sa dosiahla konečná hrúbka vrstvy najmenej 3 mm.  
Perlinku zapracovať do stredu ešte čerstvej armovacej vrstvy.  
Pásky tkaniny prekryť v šírke minimálne 10 cm.

#### Úprava povrchu

Na dostatočne vytvrdnutú výstužnú vrstvu naneste materiál v hrúbke najmenej 2 mm.  
Naťahujte do hladka vhodným náradím.  
Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

### Upozornenie pri spracovaní

Pracovať technikou mokré do mokrého, vyvarovať sa tvorby napojovacích prechodov.  
Nikdy neriedzte tuhú maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.  
V závislosti na podmienkach prostredia, vo vykurovaných priestoroch alebo v prípade prievanu chrániť fóliou a pod. pred príliš rýchlym vysychaním.  
Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

### Upozornenie

Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.  
Nepracujte na podkladoch ktoré sú zozadu nasiaknuté.  
Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania.  
Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.  
Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!  
Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.  
Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.  
Vždy vytvorte testovacie plochy!  
Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.  
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

### Pracovné náradie, čistenie



Miešadlo, murárska lyžica, hladidlo, hubkové hladidlo, škrabák na brizolit  
Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

### Skladovanie



Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

### Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.