

## Tape XA 100/XA 250

- Fugenband SK 10/Fugenband SK 25 -

Samolepiaca butylová tesniaca páska potiahnutá rúnom

Popis	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	105	120
	<b>Balenie</b>	<b>Rolka 10 m, šírka 25 cm</b>	<b>Rolka 25 m, šírka 10 cm</b>
	Druh balenia	kartón	kartón
	Kód obalu	01	01
	<b>Číslo výrobku</b>		
Tape XA 250	5003	■	
Tape XA 100	5017		■

### Spotreba

Podľa potreby



### Oblasti použitia

- Do interiéru a exteriéru
- Väzanie a spojenie MB 2K, MB TX 2K, Betofix OS 5b+; PMBC a flexibilných minerálnych izolačných stierok na neminerálne stavebné materiály a spojovacie povrchy, ako sú plasty, kovy a drevo.



### Vlastnosti výrobku

- Flexibilný
- Vysoká priľnavosť
- Špeciálny vliesový poťah
- Vodotesný

### Informácie o výrobku

Hrúbka	XA 100 = cca 0,7 mm XA 250 = cca 0,8 mm
Vodotesnosť	Cca 1,0 bar
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí	Priečne natiahnutie: cca 165% po skladovaní v suchu, cca 181% po skladovaní v 3% roztoku hydroxidu draselného
Celková šírka	XA 100 = 100 mm XA 250 = 250 mm
Farba	Modrý

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

### Certifikáty

- [Tape XA 10\\_Prüfbericht 8552/18 PG-AIV-F\\_29.11.18](#)

### Systémové produkty

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [WP Flex 1K \(0445\)](#)
- [Remmers PMBCs](#)

### Prípravné práce

- Požiadavky na podklad  
Nosné, suché, čisté a bezprašné.
- Príprava podkladu  
Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.  
Odstrániť štrkové hniezda a vyplniť dutiny.  
Čistý a odmastený neminerálny podklad v prípade potreby zdrsníť.  
Na minerálnych a zdrsnených podkladoch urobte záškrab z tesniaceho materiálu!  
Podrobné informácie nájdete v aktuálnom technickom liste príslušného výrobku.



#### Spracovanie



Nalepiť priamo na pripravený podklad.  
V rohoch pásku narezat a nalepiť tak, aby sa prekrývala.  
Celú plochu pásky prevrstviť tesniacim materiálom.  
Opatrne uvoľnite čiastočné príhnutie silikónovej fólie a potom pokračujte v odlepovaní fólie.

#### Upozornenie pri spracovaní

Prípustné teploty spracovania sa riadia vlastnosťami použitých tesniacich produktov, nemali by však v žiadnom prípade klesnúť pod +5 °C.  
Pri práci nad spojovacou páskou nesmie dôjsť k jej poškodeniu.

#### Upozornenie


Je potrebné dodržiavať platné technické postupy  
Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.  
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.  
Vždy vytvorte testovacie plochy!

#### Pracovné náradie, čistenie



Na rezanie: nožnice alebo nôž.  
Na utesnenie: valček, štetec, stierka  
  
Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

#### Skladovanie



Pri izbovej teplote, s ochranou pred priamym slnečným svetlom a skladovaním v suchu je trvanlivosť neobmedzená.  
Rola sa musí skladovať v zvislej polohe, aby sa zabránilo tlakovým bodom.

#### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Likvidujte podľa platných predpisov.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.